

Plating additive

めっき添加剤

# めっき添加剤

塩酸酸洗用添加剤  
Inhibitor for acid pickling solution



**2G085**

## 特長 Features

- ▶ 素材荒れを抑制  
Inhibit the material surface roughness
- ▶ スケール除去性UP  
Increase descale
- ▶ 酸洗寿命UP  
Increase the bath life

## 働き Mechanism

抑制成分が素材表面に吸着  
Inhibitor adsorbs on material surfaces  
酸による侵食を防ぐ  
Prevent acid erosion



ジンケート浴亜鉛めっき用ミスト防止剤  
Anti-mist inhibitor for alkaline zinc plating solution

**HG-129**

## 特長 Features

- ▶ 無発泡型で  
ミストを抑制する  
Inhibits mist with no foam type

テスター(B)(研究員)	HG-129添加量 amount of added			
	0mL/L	0.5mL/L	1.0mL/L	5mL/L
テスターA(研究員)	×	△	○	○
テスターB(研究員)	×	△	○	○
テスターC(研究員)	×	×	○	○
テスターD(営業員)	×	△	○	○
テスターE(営業員)	×	△	○	○

※記号説明: ×:強烈な臭い △:少しの臭い ○:無臭 ○:無臭 □:匂いを感じない ○:匂いを感じない

HG-129を添加することにより水酸化ナトリウム溶解時の刺激臭が感じられなくなりました。  
界面活性剤タイプとは違い、発泡が無くてミスト防止効果があります。

By adding HG-129 the strong odor during sodium hydroxide solvent dissolution significantly disappeared.

## ハルセルめっき試験によるミスト(アルカリ)放出量評価 Alkaline mist evaluation test by hull cell

- (1) ハルセル容器をビニール袋で密閉します。  
Wrap hull cell with plastic bag and seal
- (2) 試験後にビニール袋へ一定量(50mL)の水を添加して袋の内部を洗浄、付着したミスト成分を溶解させます。  
Remove the plastic bag and rinse inside with 50mL water and collect
- (3) 洗浄した水のpHを測定し、ミスト(アルカリ)放出量を評価します。  
Measure rise water pH to check the mist (alkaline)



## アルカリミスト量測定結果 Results

	pH	OH濃度 OH Concentration
HG-129使用時 With HG-129	9.50	$3.16 \times 10^{-5}$
ミスト防止剤無 Without HG-129	10.45	$2.82 \times 10^{-4}$

HG-129添加によりアルカリ飛散量は約1/9となりました。(pHから水酸化物イオン濃度を算出)

Amount of mist alkalinity reduced 1/9 by adding HG-129. (Calculated hydroxide ion concentration from pH.)

ジンケート浴亜鉛めっき用不純金属除去剤  
Purifier for alkaline zinc plating

**ハイパーピュア5**

添加量 Amount of added	Pb : 鉛 Lead	Fe : 鉄 Iron	Cu : 銅 Copper	Cr : クロム Chromium
0mL/L				
	不めっき non-plating	黒変 Black discoloration	黒変 Black discoloration	不めっき non-plating
0.5mL/L				
	良化 Improvement	良化 Improvement	良化 Improvement	良化 Improvement

※下半分: 67.5% HNO<sub>3</sub> 5mL/L, 10sec

## 特長 Features

- ▶ めっき液中に混入する各種不純金属を除去する

Removes various metallic contaminants from plating solution

## 使用方法

- ①めっき液に添加、攪拌する  
Add then mix well
- ②沈殿物が発生  
Wait for all contaminations precipitate
- ③濾過器により沈殿物を除去  
Filter to remove the contaminations

JASCO